

## ALLEGATO FOTOGRAFICO

Sin "Bussi sul Tirino" – Aree di competenza di Edison Spa – Documentazione di aggiornamento delle misure di prevenzione: **aree delle discariche 2A e 2B e limitrofe.**



Panoramica - controlli eseguiti durante la realizzazione delle trincee tra agosto e ottobre 2020, particolare della trincea esterna alla Discarica 2A



Panoramica - controlli eseguiti durante la realizzazione delle trincee tra agosto e ottobre 2020, particolare di una trincea interna alla Discarica 2A





Panoramica - controlli eseguiti durante la realizzazione dei sondaggi, ottobre-novembre 2020  
particolare dei un sondaggio interno alla discarica Discarica 2A





Panoramica - controlli eseguiti durante la realizzazione del tracciato della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche, lungo la discarica 2A, dicembre 2020



Panoramica Discarica 2B e area adiacente (sub-aree 5 e 6), si osserva la presenza di reti e big bag e l'assenza del capping, 21 dicembre 2020.



Panoramica Discarica 2B e area adiacente (sub-aree 5 e 6), si osserva la presenza del capping nella discarica 2B e l'avvio della copertura nell'area prossima, 28 gennaio 2021.





Panoramica Discarica 2A si osserva la presenza nella sub area 3 di big bag ed assenza del capping, 28 gennaio 2021.

